

Важное замечание по эксплуатационной безопасности

Тема: Потолочные и передвижные подъемники Liko® — Standard SlingBar™ 450

Идентификатор FSCA: Мод. 486

Тип действия: Модификация устройства

Дата:

Кому: Исполнительный директор, администратор объекта, инженер объекта, руководитель по медицинскому надзору, координатор биомедицинской техники, медицинских приборов

Устройства, которых это касается: Standard SlingBar™ 450, номера изделий: 20090029, 20190024, 20190041, 31190015, 31290017, 31290043, 3156001, 3156003, 3156007, 3156014, 3156016, 31590043 или 5019013, приобретенные с января 1980 г. по ноябрь 2012 г.


Эти номера изделий могут быть указаны на подъемниках Golvo серий 1000, 3000 и 7000, подъемниках Viking M, Viking L, LikoLight 100 и 125, Caroli 101 и Uno 100, 101 и 102.

Объяснение:

Компании Hill-Rom стало известно о проблеме в отношении безопасности изделия standard SlingBar™ 450. Эта проблема может затрагивать совместное применение этого изделия с передвижными и потолочными подъемниками Liko. Пациент, лицо, осуществляющее уход за пациентом, либо находящийся рядом человек могут получить серьезную травму, натолкнувшись на перекладину или упав на нее. Такая ситуация, как правило, возможна, если подъемник свернут и (или) не используется. Скоба для стропы на конце подъемника может вонзиться в часть тела, например в голову, плечо или пах.

Пять человек получили серьезные травмы, наталкиваясь на перекладину или падая на нее. Один человек получил серьезную травму, попытавшись забраться на подъемник (играя с ним). Эти ситуации не были связаны с какими-либо неисправностями изделия.

Компания Hill-Rom разработала защитное покрытие для перекладины, которое делает ее более безопасной (см. рисунок на след. странице).



Эта проблема касается **ТОЛЬКО** таких перекладин.



Эта проблема **НЕ** касается перекладины

Меры, которые должны быть предприняты пользователем

Данное уведомление включает в себя **форму ответа**. Просим вас определить количество необходимых вам защитных покрытий, **заполнить форму и отправить ее в Hill-Rom в кратчайшие сроки**, после чего мы бесплатно вышлем вам соответствующее число комплектов.

Продолжайте соблюдать технику безопасности при работе с подъемниками и не позволяйте неуполномоченным лицам, особенно детям, находиться рядом с подъемником или работать с ним.



Рисунок — защитное покрытие

Передача этого замечания об эксплуатационной безопасности

Перешлите копию этого письма всем сотрудникам учреждения, которых оно, по вашему мнению, касается.

Предупреждайте об этом замечании и необходимых в связи с ним действиях в течение надлежащего периода времени для гарантии эффективности корректирующих действий.

Компания Hill-Rom подтверждает, что соответствующие компетентные органы были проинформированы о корректирующих действиях в отношении эксплуатационной безопасности.

Контактное лицо

Если у вас возникли вопросы, касающиеся настоящего замечания, свяжитесь со службой технической поддержки Hill-Rom по телефону:

Á Á Á Á Á Á Á Á Á К

С уважением,

Служба технической поддержки компании Hill-Rom

Вложение: Форма ответа



A Hill-Rom Company

Форма ответа

**Тема: Потолочные и передвижные подъемники Liko® — Standard SlingBar™
450(Мод. 486)**

Просим вас в кратчайшие сроки заполнить и отправить данную форму ответа в службу технической поддержки компании Hill-Rom, предоставив достоверную информацию. См. конкретные инструкции внизу страницы. Спасибо.

Учетный номер Liko: _____

Название объекта: _____

Адрес объекта: _____

Город: _____ Страна: _____ Индекс: _____

Уполномоченное лицо на объекте: _____

Укажите разборчиво

Подпись: _____

Должность: _____ Дата: ____/____/____ Телефон: _____

Факс: _____

Проверка принятых мер:

- У нас нет соответствующих изделий.
- Нам нужно _____ защитных покрытий, чтобы модифицировать все перекладины на нашем объекте.

**В кратчайшие сроки
направьте эту форму по факсу или электронной почте следующему
получателю:**